

平成 29 年 10 月 28 日

各 位

日本曹達株式会社

弊社子会社ニッソーファイン株式会社における白煙発生事故に関するお知らせ

平成 29 年 10 月 26 日 17 時 30 分頃、弊社子会社ニッソーファイン株式会社郡山工場（福島県郡山市）内のファインケミカル製造設備において、白煙発生事故が発生しました。既に当日 18 時 55 分に白煙は収まっています。この白煙が東方の風により工場の外に出て近隣住民の皆様にご迷惑をおかけするとともに、白煙が東日本旅客鉄道株式会社の線路に漂ったため水郡線と東北線で 4 本の運休、8 本に最大 85 分の遅れが生じました。近隣住民の皆様、東日本旅客鉄道株式会社様ならびにご利用の皆様および関係先の方々に対しまして、多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

10 月 28 日（土）10：00 現在で、判明しております内容は下記のとおりです。

なお、今後、お知らせすべき内容につきましては、判明次第随時ご連絡いたします。

記

1. 発生場所

福島県郡山市笹川一丁目 176 番地

ニッソーファイン株式会社 郡山工場 ファインケミカル製造設備

2. 発生日時

平成 29 年 10 月 26 日（木）午後 17 時 30 分頃

3. 発生状況

ファインケミカル製造設備で生じた蒸留残渣を 200L ドラム缶 2 本に充填し静置していたところ、ドラム缶の空気抜き口から白煙が発生し、白煙が東方の風に流されました。

4. 発生経緯

17 時 30 分頃 白煙の発生を確認

17 時 50 分 市消防に通報

18 時 00 分 市消防到着、その後白煙への放水

18 時 55 分 白煙が収まる

5. 被害状況

人的被害 近隣住民の方数名が喉の痛みや目がしょぼしょぼする等の症状で医療機関を受診されています。

交通被害 東日本旅客鉄道株式会社 水郡線と東北線で 4 本の運休、8 本に最大 85 分の遅れが生じました。

物的被害 調査中。

6. 原因と対策

関係ご当局のご指導の下、事故原因の調査及び再発防止策を全力で進めてまいります。

以上

【問合せ先】

日本曹達株式会社 総務・人事室 総務グループ TEL：03-3245-6054